

MINUTA


SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE SERVICIOS POR CAUSA SOBREVINIENTE

La presente minuta muestra la causa del requerimiento de los ajustes de trazado solicitados por Buses Omega S.A., en el marco de lo establecido en el numeral I.3.1 “Modificaciones por causa sobreviniente”, de acuerdo al siguiente detalle:


Servicio B02

El trazado inscrito en el Programa de Operación vigente es: Profesor Zañartu – Corredor Independencia, en sentido oriente a poniente.

Mediante decreto alcaldicio N°4647 (adjunto), de fecha 28 de diciembre de 2022, se modifica el sentido de tránsito de calle profesor Zañartu quedando unidireccionalmente en sentido poniente a oriente.



Como consecuencia del cambio, el servicio comenzó a realizar el siguiente trazado: Profesor Zañartu – San José – Domingo Santa María – Corredor Independencia, que se encuentra en color rojo en la siguiente imagen y cuyo detalle se encuentra en el correspondiente Anexo 2.



Servicio F12c

El trazado inscrito en el Programa de Operación vigente es: Acceso Sur – Arco Iris (cabecera) – Nocedal – Sgto. Menadier – Valle Central.

La calle Nocedal, entre Arco Iris y Sargento Menadier presenta un desnivel considerable cuya variación de pendiente genera daños en los voladizos traseros de los buses. En las imágenes siguientes se muestran las marcas sobre el pavimento y los daños generados en los chasis y carrocerías.



Para resolver conflicto, la propuesta considera realizar el trazado Acceso Sur – Sgto. Menadier – Valle central que se encuentra de color rojo en la siguiente imagen y cuyo detalle se encuentra en el correspondiente Anexo 2.

